
Atualização de firmware – AP 300 – 26/10/2018 – 2.0.0

São José, 26/10/2018

Novidades:

- » IPV6 Stateless;
- » Nova interface WEB;
- » Compatível com a função Facebook Wifi;
- » Atualização de firmware via serviço na nuvem;
- » Compatibilidade com o APP Wifi Control PRO.

Questões resolvidas:

- » Ao desabilitar WDS no AP, o modo de operação é alterado para Repetidor;
- » AP 300 com WPA2/WPA apresenta problemas com a utilização do Freeradius;
- » White list não funciona depois de 30 MACs cadastrados;
- » TKIP não disponível no modo de segurança wireless WPA-PSK.

Atualização de firmware – AP 300 – 20/09/2018 – 1.3.1

São José, 20/09/2018

Questões resolvidas:

- » Impossibilidade de configurar QoS

Atualização de firmware – AP 300 – 24/08/2017 – 1.2.8

São José, 24/08/2017

Novidades:

- » Sensibilidade Wireless mínima aceita
- » Wireless ACL (Filtro de MAC)
- » Vlan de gerenciamento
- » Identificação do nome do dispositivo em modo bridge (AP)

Melhorias:

- » Tempo de resposta ao Discovery

CHANGELOG



- » Quedas nas conexões PPPoE
- » Limite de upload no QoS
- » Botão DDNS oculto
- » Tempo de re-conexão quando o dispositivo entra em hibernação
- » Interface de configuração wireless, quando utilizado WPA2-PSK
- » Interface de configuração wireless, ajustes quando troca canal de extensão
- » Estado do LED ao atualizar firmware
- » Quando utilizado com WiseFi, AP enviava versão de firmware antiga ao atualizar firmware
- » Quando utilizado com WiseFi, ao localizar o AP, o piscar LED retorna ao estado original