

## Atualização de firmware – AP 1210AC – 07/01/2019 - Versão 2.1.7

---

São José, 08/01/2019

### Novidades:

- » Handover\*<sup>1</sup>;
- » Splash Page, para customizar anúncios a serem exibidos nos dispositivos que acessam a rede Wi-Fi \*<sup>2</sup>
- » Gráfico Throughput e PPS.

\*<sup>1</sup> Disponível apenas para o modo de operação Bridge.

\*<sup>2</sup> Disponível apenas para o modo de operação roteador.

### Melhorias:

- » Possibilidade de configurar mesma VLAN ID para gerenciamento do AP e SSIDs;
- » Interface WEB: Velocidade de acesso aos submenus;
- » Aumento da faixa padrão do DHCP para 1024 Hosts;
- » Possibilidade de desabilitar o DNS rebinding.

### Questões resolvidas:

- » Instabilidade no serviço de identificação dos clientes conectados ocasiona a reinicialização do produto;
- » Mensagem de validação no campo limite de banda;
- » Botão Salvar é desabilitado equivocadamente;
- » Ao desmarcar opção auto-negociação os campos da Configurações Ethernet ficavam em branco;
- » Instabilidade na apresentação das informações Hostname e IP na lista de Clientes Conectados;
- » VLAN não funciona quando configurada no assistente de configuração;
- » Servidor DHCPv6 habilitado em modo Bridge na configuração default.